

**АЭРОСЕТЬ**

**МОДЕЛИРОВАНИЕ  
ВЕНТИЛЯЦИИ РУДНИКА**

МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

18.11.2024



# Содержание

Содержание.....	3
Введение.....	5
Требования к оформлению работы.....	7
<b>Задание № 1 Построение топологии вентиляционной сети.....</b>	<b>10</b>
Построение топологии вентиляционной сети на основе погоризонтных планов .....	10
Добавление вентиляционных объектов.....	12
Создание аксонометрической схемы вентиляционной сети.....	12
<b>Задание № 2 Разработка математической модели вентиляционной сети.....</b>	<b>15</b>
Задание параметров выработок сети.....	15
Задание параметров вентиляционных объектов.....	18
<b>Задание № 3 Корректировка модели вентиляционной сети по результатам замеров.....</b>	<b>21</b>
Внесение замеров в модель.....	21
Корректировка модели вентиляционной сети.....	24
<b>Задание № 4 Расчет количества воздуха, требуемого для проветривания .....</b>	<b>26</b>
Создание дерева участков рудника.....	27
Расчет количества воздуха .....	29

Заполнение дерева участков..... 40

**Задание № 5 Решение вентиляционных задач .....42**

Проверка обеспечения рабочих зон требуемым  
количеством воздуха..... 43

Проверка наличия рециркуляционных контуров и  
последовательного проветривания ..... 43

Проверка устойчивости проветривания рудника..... 44

Анализ энергоэффективности проветривания..... 46

Разработка мероприятий по улучшению  
проветривания рабочих зон.....47

# Введение

Методическое пособие предназначено для студентов, изучающих дисциплины по вентиляции рудников, и специалистов горных предприятий, занимающихся вопросами проветривания.

Выполнив все задания методического пособия, вы научитесь решать вентиляционные задачи с помощью моделирования в программе Аэросеть.

Объектом работы является рудник, имеющий два воздухоподающих ствола и один вентиляционный. На руднике три горизонта: откаточный – 500 м; добычной – 450 м и вентиляционный – 400 м / – 445 м.

Проветривание рудника осуществляется по всасывающей схеме. Главная вентиляторная установка Howden 170 WZ+4EME расположена на вентиляционном стволе. Для проветривания тупиковых выработок применяются вентиляторы ВМ-6.

На руднике в работе находится две очистные выработки, одна подготовительная и три камеры служебного назначения (камера ремонта горно-шахтного оборудования, гараж и склад взрывчатых материалов).

Методическое пособие, исходные данные для выполнения заданий и программу Аэросеть можно скачать с сайта [aeroset.net](http://aeroset.net).

И еще немного об оформлении методического пособия. Для привлечения читателя к важной информации на полях предусмотрены комментарии.

*Обращайте внимание на комментарии на полях, подобные этому, которыми сопровождается ключевая информация.*

Если в тексте встречается **действие, которое нужно выполнить в программе Аэросеть**, то справа на полях всегда будет написан путь к кнопке.

*Таким образом показано, где в программе находится кнопка, позволяющая выполнить необходимое действие.*

Желаем вам успехов в решении вентиляционных задач!

# Требования к оформлению работы

Отчет о выполненной работе должен содержать титульный лист, оглавление, введение, пояснительную записку, заключение и графические приложения.

Во введении обозначаются цели, планируемый порядок выполнения и конечный результат работы.

Пояснительная записка должна содержать разделы согласно выполненным заданиям:

## **1. Построение топологии.**

В разделе необходимо привести сведения о руднике, технологии ведения работ и схеме проветривания. Описать ход построения топологии вентиляционной сети.

Оформить графическое приложение – аксонометрическую схему рудника.

## **2. Разработка модели вентиляционной сети.**

В этом разделе необходимо описать ход разработки модели вентиляционной сети и привести параметры выработок, перемычек и вентиляторных установок.

## **3. Корректировка модели вентиляционной сети.**

Требуется поэтапно описать ход расстановки станций, занесения замеров, расчета

распределения воздуха, а также корректировки модели вентиляционной сети.

Оформить графическое приложение – аксонометрическую схему рудника с указанием расходов воздуха на выработках и замерных станциях. Кроме того, на схеме должны быть приведены характеристики главной вентиляционной установки после корректировки модели.

#### **4. Расчет количества воздуха, требуемого для проветривания.**

Здесь необходимо произвести расчет количества воздуха, необходимого для проветривания горных работ, с использованием методики, приведенной в пособии.

Оформить сравнительную таблицу требуемых и модельных входящих расходов воздуха для каждой рабочей зоны.

По результатам расчета сделать выводы об обеспеченности рабочих зон требуемым количеством воздуха.

#### **5. Решение вентиляционных задач**

В тех случаях, когда рабочие зоны не обеспечены требуемым количеством воздуха, следует разработать и описать мероприятия по обеспечению проветривания горных работ с пояснениями и выводами.

По результатам моделирования мероприятий необходимо оформить таблицу участков рудника с указанием модельных входящих и требуемых расходов воздуха, количества рециркулируемого и повторно использованного воздуха.

Оформить графические приложения:  
аксонометрическую смеху рудника с распределением  
гарантированных расходов и аксонометрическую  
схему рудника с отображением энергозатрат на  
единицу длины.

В заключении следует описать основные результаты и  
выводы по работе.

# Задание № 1

## Построение топологии вентиляционной сети

### Цель

Построить аксонометрическую схему вентиляционной сети рудника.

### Задачи

1. Построить топологию вентиляционной сети на основе погоризонтных планов.
2. Добавить вентиляционные объекты.
3. Создать аксонометрическую схему вентиляционной сети.

### Исходные данные

- Графические файлы погоризонтных планов:  
вентиляционный горизонт – 400 м / – 445 м;  
добычной горизонт – 450 м;  
откаточный горизонт – 500 м.

*Исходные данные для выполнения заданий можно скачать с сайта*

[download.aeroset.net/tutorials.zip](http://download.aeroset.net/tutorials.zip)

### Построение топологии вентиляционной сети на основе погоризонтных планов

Перед построением выработок нужно **создать слои**, к которым в дальнейшем будут прикреплены разрабатываемые горизонты. Каждый горизонт должен принадлежать отдельному слою, то есть необходимо создать четыре слоя:

*Боковая панель →  
Слои →  
Добавить слой*

- вентиляционный горизонт – 400 м;
- вентиляционный горизонт – 445 м;
- добычной горизонт – 450 м;
- откаточный горизонт – 500 м.

*Обратите внимание на знак перед высотной отметкой – это минус. Высотные отметки отрицательные.*

Далее необходимо **изменить параметры слоев**: задать название, высотную отметку и выбрать цвет слоя.

*Боковая панель →  
Слои →  
Редактировать свойства слоя*

Перед рисованием выработок нужно выбрать тот слой из списка, который имеет такую же высотную отметку, что и разрабатываемый горизонт. При добавлении выработок узлам будут автоматически присваиваться высотные отметки слоя.

Для построения одного из погоризонтных планов требуется **добавить фон**. После этого графическое изображение с горизонтом начнет отображаться внутри программы.

*Главная →  
Объекты →  
Добавить изображение*

Затем нужно **нарисовать выработки** поверх изображения на импортированной картинке.

*Главная →  
Добавить выработку*

Аналогичным образом необходимо построить остальные горизонты.

Чтобы программа корректно определила длину выработок необходимо **задать масштаб схемы**. Для этого нужно задать фактическое расстояние между двумя узлами, на основе которого будут пересчитаны длины всех выработок.

*Схема →  
Реальный масштаб*

Расстояние между скиповым и вентиляционным стволом — 1200 м.

## Добавление вентиляционных объектов

Необходимо **добавить объекты** (вентиляторы, перемычки, завалы) на выработки в соответствии с графическим отображением добавленных погоризонтных планов.

[Главная →](#)  
[Объекты на выработке](#)

Кроме того, необходимо **задать названия выработок и объектов** в соответствии с импортированной картинкой. Названия следует задавать в свойствах объекта.


[Свойства →](#)  
[Общие](#)

## Создание аксонометрической схемы вентиляционной сети


Чтобы объединить построенные горизонты в аксонометрическую схему, нужно **изменить тип проекции** на косоугольную. Затем задать угол между осями —  $135^\circ$  и искажение вдоль по вертикальной оси — 1000 %.

[Вид →](#)  
[Проекция](#)

Для завершения построения топологии вентиляционной сети следует соединить горизонты вертикальными и наклонными выработками, как показано на рисунке ниже.



Нарисовать транспортный уклон лучше следующим образом. В прямоугольной проекции построить одну выработку с пятью витками.



*Таким способом строятся наклонные выработки сложной геометрии.*

Конечной вершине, соединяющейся с добычным горизонтом, необходимо **задать высотную отметку** – 450 м, а противоположной конечной вершине – 500 м.

[Свойства →](#)  
[Параметры](#)

После чего следует **скорректировать высотные отметки промежуточных вершин** между двумя конечными.

[Общее →](#)  
[Выворачивать высоту](#)

Конечные вершины транспортного уклона необходимо **соединить с конечными вершинами других слоев** – доставочного и откаточного горизонта.

[Общее →](#)  
[Соединить с выработками](#)

Вершинам вертикальных стволов, находящихся на поверхности, требуется **задать связь с атмосферой и высотные отметки**. Устье вентиляционного ствола находится на отметке + 70 м. Скиповой и клетевой стволы имеют отметку + 20 м.

[Свойства →](#)  
[Параметры](#)

На этом этапе работы построена топология сети, то есть графическое изображение горных выработок. На ее основе можно разработать модель для расчета вентиляции и план ликвидации аварий.

## Задание № 2

# Разработка математической модели вентиляционной сети

### Цель:

Разработать математическую модель вентиляционной сети рудника.

### Задачи

1. Задать параметры выработок сети.
2. Задать параметры вентиляционных объектов.

### Исходные данные:

- Разработанная топология вентиляционной сети.
- Типы и характеристики выработок.
- Параметры вентиляционных объектов.

*В прошлом задании была разработана топология рудника. Если задать аэродинамические параметры выработок и вентиляционных объектов, появится возможность моделировать движения воздуха в данной вентиляционной сети.*

## Задание параметров выработок сети

Необходимо открыть редактор типов выработок и заполнить справочник типов выработок, используя исходные данные из таблицы, приведенной ниже.

[Справочники →](#)  
[Типы выработок](#)

Тип выработки	Форма сечения	Площадь сечения	Тип поверхности	Коэффициент шероховатости	Максимальная скорость воздуха
Вентиляционная выработка	Арочная	18 м <sup>2</sup>	ГИ, Арочная металлическая крепь	0,007 кг/м <sup>3</sup>	8 м/с
Вентиляционная скважина	Круглая	5 м <sup>2</sup>	ГИ, Комбайновая проходка	0,004 кг/м <sup>3</sup>	–
Вентиляционный ствол	Круглая	25 м <sup>2</sup>	ГИ, Ствол – 1 сосуд	0,04 кг/м <sup>3</sup>	15 м/с
Воздухоподающий ствол	Круглая	19 м <sup>2</sup>	ГИ, Ствол – 3 сосуда	0,07 кг/м <sup>3</sup>	15 м/с
Откаточная выработка	Арочная	16 м <sup>2</sup>	ГИ, Арочная металлическая крепь	0,007 кг/м <sup>3</sup>	8 м/с
Добычная выработка	Прямоугольная 3/4	22 м <sup>2</sup>	ГИ, Буровзрывная проходка без крепи	0,025 кг/м <sup>3</sup>	6 м/с
Транспортные уклоны	Прямоугольная 3/4	22 м <sup>2</sup>	ГИ, Арочная металлическая крепь	0,007 кг/м <sup>3</sup>	8 м/с
Вентиляционный канал	Прямоугольная 3/4	25 м <sup>2</sup>	ГИ, Монолитная бетонная крепь	0,005 кг/м <sup>3</sup>	–
Вентиляционный трубопровод	Круглая	0,78 м <sup>2</sup>	ГИ, Гибкий вентиляционный трубопровод	0,005 кг/м <sup>3</sup>	–

Справочник типов выработок создается один раз и в ходе разработки вентиляционной модели многократно используется для различных выработок в соответствии с их назначением.

Для каждого типа выработок требуется задать название, форму и площадь поперечного сечения, тип поверхности стенок, максимально допустимую скорость движения воздуха в выработке и специальный цвет, которым будут закрашиваться соответствующие выработки на схеме.

*Если у вас есть доступ к интернету, то форму и поверхность выработки можно импортировать из общего справочника.*

Перед началом расчета распределения воздуха, каждой выработке необходимо **задать тип** из созданного справочника. В соответствии с выбранным типом выработкам присвоятся параметры, от которых зависит сопротивление: площадь сечения, периметр, коэффициент шероховатости.

*Свойства →  
Вентиляция →  
Типы выработок*

Чтобы ускорить процесс задания свойств выработок можно **выделить все выработки, принадлежащие одному горизонту**. Как правило, на рудниках разделение технологического назначения выработок соответствует горизонтам. Для этого модель строится слоями, чтобы в дальнейшем была возможность изменять свойства не одной конкретной выработки, а всего горизонта.

*Боковая панель →  
Слои →  
Выделить объекты,  
принадлежащие слою*

## Задание параметров вентиляционных объектов


В расчетах математической модели кроме выработок участвуют вентиляционные объекты. В нашем случае к ним относятся перемычки, двери, завалы, вентиляционные паруса и вентиляторные установки.

В первую очередь нужно добавить в справочник характеристики главной вентиляторной установки. Для этого нужно **импортировать вентилятор** Howden 170 WZ+4EME в модель из общего справочника.

[Справочники →](#)  
[Вентиляторы →](#)  
[Импорт](#)

После этого на вентиляционный ствол следует **добавить стационарный вентилятор** и вентиляционную дверь, имитирующую утечки через надшахтное здание, как показано на рисунке ниже.

[Главная →](#)  
[Объекты на](#)  
[выработках](#)




Далее в свойствах вентилятора необходимо **выбрать способ задания параметров вентилятора** с помощью напорной характеристики и шаблон, добавленный в

справочник – Howden 170 WZ+4EME. Угол наклона лопаток на вентиляторе задать равным 6°. Скорость вращения рабочего колеса – в соответствии с вариантами задания, указанными ниже.

Вариант	1	2	3	4	5
Количество оборотов	1000	900	900	1000	1000

Те же действия необходимо выполнить для вентиляторов местного проветривания. На руднике для проветривания тупиковых выработок применяются вентиляторы ВМ-6.

Чтобы моделировать проветривание тупикового забоя вентилятором местного проветривания необходимо построить топологию, которая изображена ниже.



*Таким способом изображается подготовительный забой.*

Очистные забои, в отличие от подготовительных, не являются тупиковыми, поэтому они проветриваются за счет общешахтной депрессии без применения дополнительных вентиляционных объектов в виде местных источников тяги и вентиляционных трубопроводов.

## Задание № 3

### Корректировка модели вентиляционной сети по результатам замеров

#### **Цель:**

Добиться соответствия между математической моделью вентиляционной сети и фактической ситуацией движения воздуха в руднике.

#### **Задачи**

1. Разместить на выработках модели замерные станции и занести в них фактические расходы воздуха.
2. Добиться соответствия модельных расходов воздуха фактическим.

#### **Исходные данные:**

- Разработанная модель вентиляционной сети.
- Схема расположения замерных станций.
- Результаты замеров расходов воздуха.


### Внесение замеров в модель

В соответствии с рисунком ниже необходимо расположить замерные станции на выработках.

*В прошлом задании была разработана модель вентиляционной сети на основе проектных данных.*

*Обычно фактическая ситуация в руднике отличается от проектной. Поэтому необходимо провести корректировку параметров модели на основе замеров.*

*[Главная](#) →  
[Объекты на выработках](#)*



После чего нужно **задать фактические расходы** на  
 замерных станциях согласно таблице, приведенной  
 ниже.

*Свойства →  
 Замеры →  
 Добавить замер*

Номер замерной станции	Вариант				
	1	2	3	4	5
	Расход воздуха, м <sup>3</sup> /с				
1	6,6	6,0	6,2	6,9	5,6
2	79,1	71,2	70,1	77,9	84,2
3	27,9	22,2	47,6	52,9	26,1
4	16,4	14,7	28,2	31,4	14,8
5	2,7	2,5	3,2	3,6	4,1
6	3,0	2,7	4,7	5,3	3,3
7	9,4	8,4	14,8	16,4	10,2
8	0,6	0,6	0,8	0,9	0,9
9	1,3	1,1	1,3	2,5	1,0
10	34,1	26,4	10,3	11,4	49,9
11	4,6	4,1	1,5	1,6	7,7
12	29,5	22,3	8,8	9,8	42,2
13	11,7	10,5	11,3	12,5	34,6
14	6,8	6,1	6,8	15,0	30,5
15	27,0	24,3	22,8	25,4	31,2
16	5,0	4,5	3,4	3,8	1,6
17	15,2	13,7	6,0	6,7	2,6
18	4,7	4,7	1,2	1,3	0,5
19	5,9	5,4	1,5	5,9	0,6
20	6,9	6,2	4,3	4,7	1,9
21	7,8	7,0	7,8	6,0	2,4
22	8,4	7,5	3,7	4,2	1,8
23	19,8	17,8	17,9	19,9	7,7
24	11,7	10,5	8,9	9,9	3,9
25	1,0	0,9	0,7	0,8	0,3

## Корректировка модели вентиляционной сети

Перед корректировкой параметров модели необходимо **произвести расчет** распределения воздуха при заданных характеристиках главной вентиляционной установки и типах выработок.

*Вентиляция →  
Моделирование  
проектирования*

Для удобства анализа результатов расчета следует **включить отображение расходов воздуха** и направлений его движения, а также отключить названия выработок.

*Вид → Вентиляция →  
Модельные данные →  
Расходы воздуха на  
замерных станциях*

Обычно фактическая ситуация в руднике отличается от проектной. Если расходы, внесенные в замерные станции, отличаются от модельных, то нужно провести корректировку параметров модели.

Корректировка модели осуществляется изменением сопротивления перемычек, завалов и других объектов, влияющих на движение воздуха. Обычно сопротивление этих объектов определяется экспериментально на основе замеров расхода воздуха и перепада давления. При отсутствии замеров для перемычек с вентиляционным окном нужно **подобрать площадь сечения окна**.

*Свойства →  
Вентиляция*

Сопротивления глухих перемычек и вентиляционных парусов рассчитывается исходя из типовой воздухопроницаемости. При необходимости ее тоже можно скорректировать отдельно для каждого объекта.

Каждый раз после изменения параметров вентиляционных объектов следует производить **расчет воздухораспределения** и проводить сравнение модельных и фактических расходов, занесенных в замерные станции.

[Вентиляция →  
Моделирование  
прветривания](#)

Для удобства проведения сравнения следует включить **выделение станций с неверными расходами воздуха**.

Программа подсветит замерные станции, для которых фактический расход отличается от модельного более чем на 4 м<sup>3</sup>/с.

[Вид → Вентиляция →  
Исходные данные →  
Замерные станции с  
неверными расходами](#)

Модельное распределение воздуха будет соответствовать фактическому, когда рабочая точка главной вентиляторной установки будет соответствовать замеренной. Для каждого варианта замеренные параметры главной вентиляторной установки приведены в таблице ниже.

Вариант	1	2	3	4	5
Расход воздуха, м <sup>3</sup> /с	79,1	71,2	70,1	77,9	84,2
Напор, Па	887	718	756	933	671

Если рабочая точка вентилятора не соответствует замерам, нужно проводить корректировку типовой шероховатости выработок.

## **Задание № 4**

### **Расчет количества воздуха, требуемого для проветривания**

#### **Цель:**

Определить требуемое количество воздуха для проветривания рабочих зон и рудника в целом.

#### **Задачи:**

1. Разделить рудник на участки.
2. Произвести расчет количества воздуха, необходимого для проветривания рудника.


#### **Исходные данные:**

- Разработанная модель вентиляционной сети.
- Схема расположения рабочих забоев и камер служебного назначения.
- Параметры камер служебного назначения, рабочих забоев и используемой техники.
- Методика расчета количества воздуха, необходимого для проветривания рудника.

*Чтобы понять сколько воздуха должно подаваться для обеспечения безопасных условий труда горнорабочих, необходимо выполнить расчет количества воздуха для проветривания рабочих зон и рудника в целом. Расчет проводится согласно методике, описанной в задании.*

## Создание дерева участков рудника


На руднике в работе находится две очистные выработки, одна подготовительная и три технологические камеры (камера ремонта горношахтного оборудования, гараж и склад взрывчатых материалов). Кроме того, при расчете необходимо учесть расход воздуха на проветривание транспортного уклона. Расположение забоев и камер служебного назначения указано на рисунке ниже.



Сначала следует **создать дерево участков рудника** начиная с главной вентиляторной установки и заканчивая рабочими зонами, опираясь на иерархию участков рудника, изображенную на рисунке ниже.

*Боковая панель →  
Участки рудника →  
Новый участок*

*Если нажать эту кнопку, предварительно выделив уже созданный участок, то новый появится на уровень ниже.*



Также нужно **привязать выработки** к участкам рудника. Выработки нужно привязывать таким образом, чтобы каждый из участков включал в себя все выработки дочерних участков.

*Боковая панель →  
 Участки рудника →  
 Привязать  
 выделенные  
 выработки*

## **Расчет количества воздуха**

Количество воздуха, необходимое для проветривания рабочих зон, рассчитывается в зависимости от проявления вредных факторов рудничной атмосферы. В случае отсутствия проявления какого-либо фактора расчет по нему не производится. К дальнейшему расчету принимается наибольший расход воздуха, полученный по различным факторам. Расход воздуха для горных выработок, вентиляционных участков и рудника в целом производится суммированием потребностей в воздухе рабочих зон, выработок, участков, с учетом утечек и неравномерности распределения воздуха.

Для расчета количества воздуха, необходимого для проветривания, нужно использовать исходные данные из таблицы и методику расчета, приведенные ниже.

Параметр	Ед. изм.	Вариант				
		1	2	3	4	5
<i>Газовыделение метана</i>						
Газовыделение метана в подготовительных забоях	м <sup>3</sup> /мин	1	1,5	2	2,5	3
Газовыделение метана в очистных забоях	м <sup>3</sup> /мин	3	2,5	1,5	2	1
Коэффициент неравномерности газовыделения для подготовительных забоев		1	1	1	1	1
Коэффициент неравномерности газовыделения для очистных забоев		1,07	1,07	1,14	1,08	1,3
Допустимая концентрация метана в исходящей из выработки вентиляционной струе	% по объему			0,5		
Концентрация метана в поступающем в выработку воздухе	% по объему			0		
<i>Взрывные работы</i>						
Время проветривания забоя	с	1600	1650	1700	1750	1800
Масса взрывчатого вещества в подготовительной выработке	кг	100	200	300	400	500
Масса взрывчатого вещества в очистной выработке	кг	500	400	200	300	100
Площадь сечения подготовительной выработки	м <sup>2</sup>			22		

Площадь сечения очистной выработки	м <sup>2</sup>			50		
Длина подготовительных и очистных выработок	м	100	110	120	130	140
Фактическая газовость взрывчатого вещества по условной окиси углерода	л/кг	35	33	35	33	35
Время проветривания	мин			30		
Коэффициент обводненности		0,77	0,75	0,78	0,76	0,79
Коэффициент утечек воздуха в вентиляционном трубопроводе		1,05	1,1	1,15	1,2	1,25
<i>Газы от машин с двигателем внутреннего сгорания</i>						
Тип двигателей используемых машин				Дизельный		
Цикл работы используемых машин	мин			25		
Выхлопные газы для погрузочно-доставочных машин (СО)	% по объему			0,0128		
Выхлопные газы для погрузочно-доставочных машин (NO <sub>2</sub> )	% по объему			0,0156		
Выхлопные газы для кровлеоборочных машин (СО)	% по объему			0,0090		
Выхлопные газы для кровлеоборочных машин (NO <sub>2</sub> )	% по объему			0,0182		
Предельно допустимая концентрация для СО	% по объему			0,0017		

Предельно допустимая концентрация для NO <sub>2</sub>	% по объему			0,00026		
Загазованный объем для подготовительного забоя	м <sup>3</sup>	58,7	64,6	70,5	76,4	82,3
Загазованный объем для очистного забоя	м <sup>3</sup>	46,8	51,5	56,2	60,9	65,6
Рабочий объем цилиндров для погрузочно-доставочных машин	м <sup>3</sup>			0,0111		
Рабочий объем цилиндров для кровлеоборочных машин	м <sup>3</sup>			0,00431		
Скорость вращения коленчатого вала для погрузочно-доставочных машин	об/с	35	40	42	38	37
Скорость вращения коленчатого вала для кровлеоборочных машин	об/с	42	38	41	45	39
Мощность двигателя для погрузочно-доставочных машин	кВт	243	235	223	205	198
Мощность двигателя для кровлеоборочных машин	кВт	64	78	85	87	95
Удельный расход топлива для погрузочно-доставочных машин	кг/кВт·ч			0,3		
Удельный расход топлива для кровлеоборочных машин	кг/кВт·ч			0,3		
Количество воздуха, необходимое для сгорания килограмма топлива	кг			14,4		

Плотность воздуха	кг/м <sup>3</sup>	1,23	1,25	1,24	1,25	1,23
Содержание кислорода в поступающем воздухе	% по объему	20,7	20,5	20,9	20,5	20,9
<i>Скорости движения воздуха</i>						
Минимальная скорость движения воздуха в подготовительных забоях	м/с			0,25		
Минимальная скорость движения воздуха в очистных забоях	м/с			0,15		
<i>Люди</i>						
Норма подачи воздуха на одного подземного рабочего	м <sup>3</sup> /с			0,1		
Число людей, одновременно находящихся в выработке	чел.	5	10	8	7	4
<i>Технологические камеры</i>						
Объем камеры ремонта горно-шахтного оборудования (ГШО)	м <sup>3</sup>	1500	1600	1700	1800	1900
Объем склада взрывчатых материалов (ВМ)	м <sup>3</sup>	2000	2200	2400	2600	2800
Объем склада горюче-смазочных материалов (ГСМ)	м <sup>3</sup>	3800	3600	3400	3200	3000
<i>Выемочный участок</i>						
Коэффициент запаса, учитывающий утечки через выработанное пространство		1,3	1,4	1,5	1,1	1,2

Рудник

---

Коэффициент запаса воздуха, учитывающий утечки воздуха в выработках откаточного горизонта по пути к потребителям	1,03	1,05	1,07	1,09	1,11
Коэффициент, учитывающий неравномерность распределения воздуха	1,09	1,13	1,17	1,21	1,25

---

### Расчет количества воздуха по газам из массива

Расчет количества воздуха, необходимого для проветривания рабочих зон по фактору выделения взрывоопасных газов из породного массива и отбитой руды (м<sup>3</sup>/с) производится по формуле:

$$Q_{\text{газ}} = \frac{100 \cdot J \cdot k_{\text{н}}}{60(C_{\text{доп}} - C_0)}$$

- $J$  — газовыделение метана в рабочей зоне, мЗ/мин;
- $k_{\text{н}}$  — коэффициент неравномерности газовыделения;
- $C_{\text{доп}}$  — допустимая концентрация метана в исходящей из очистной выработки вентиляционной струе, %;
- $C_0$  — концентрация метана в воздухе, поступающем для проветривания выработки, %.

### Расчет количества воздуха по газам при взрывах

Расход воздуха, необходимый для проветривания рабочих зон от газов, образовавшихся при взрывных работах (м<sup>3</sup>/с), определяется по формуле:

$$Q_{\text{вв}} = \frac{2,25}{60 \cdot T} \sqrt[3]{\frac{A_{\text{вв}} \cdot (S \cdot L)^2 \cdot b \cdot k_{\text{обв}}}{k_{\text{гт}}^2}}$$

- $T$  — время проветривания забоя, мин;
- $A_{\text{вв}}$  — масса взрываемого ВВ, кг;
- $S$  — площадь сечения выработки, м<sup>2</sup>;
- $L$  — длина выработки, м;
- $b$  — фактическая газовость взрывчатых веществ по условной окиси углерода, л/кг;

- $k_{\text{обв}}$  — коэффициент, учитывающий обводненность выработки;
- $k_{\text{ут}}$  — коэффициент утечек воздуха в вентиляционном трубопроводе.

### **Расчет количества воздуха по двигателям внутреннего сгорания**

Количество воздуха, необходимое для проветривания каждой машины с двигателем внутреннего сгорания ( $\text{м}^3/\text{с}$ ) вычисляется по следующей формуле:

$$Q_{\text{двиг}} = \frac{C_{\text{вых}}}{C_{\text{доп}}} \cdot \frac{V_{\text{двиг}} \cdot n_{\text{двиг}}}{2}$$

- $C_{\text{вых}}$  — концентрация ядовитых компонентов выхлопных газов, %;
- $C_{\text{доп}}$  — предельно допустимая концентрация по соответствующему компоненту, %;
- $V_{\text{двиг}}$  — рабочий объем цилиндров самоходного дизельного оборудования,  $\text{м}^3$ ;
- $n_{\text{двиг}}$  — скорость вращения коленчатого вала, об/с.

Количество воздуха рассчитывается для разбавления двух основных компонентов: CO и NO<sub>2</sub>.

Стоит отметить, что данный параметр рассчитывается для погрузочно-доставочных и кровлеоборочных машин отдельно. Предполагается, что в каждом забое в определенный момент времени работает только одна единица техники. В подготовительных забоях доставочная машина работает в случае отгрузки полезного ископаемого, кровлеоборочная машина – когда происходит крепление. В очистных забоях

кровлеоборочная машина не используется, так как крепление выработки осуществляется на этапе подготовки.

Также требуется рассчитать расход воздуха для машин с двигателем внутреннего сгорания по содержанию кислорода ( $\text{м}^3/\text{с}$ ):

$$Q^{\text{двиг}} = \frac{21 \cdot L_0 \cdot N \cdot q}{3600 \cdot \rho \cdot (K_0 - 20)}$$

- $N$  — номинальная мощность двигателя, кВт;
- $L_0$  — количество воздуха, необходимое для сгорания килограмма топлива, кг;
- $q$  — удельный расход топлива при номинальной мощности, кг/кВт·ч;
- $\rho$  — плотность воздуха, кг/м<sup>3</sup>;
- $K_0$  — содержание кислорода в воздухе, поступающем на проветривание, %.

### **Расчет количества воздуха по минимально допустимой скорости**

Расчет расхода воздуха для обеспечения минимально-допустимой скорости его движения по длине выработки в пределах рабочей зоны, эффективной по выносу пыли ( $\text{м}^3/\text{с}$ ), рассчитывается по формуле:

$$Q^{\text{мин}} = S \cdot V_{\text{мин}}$$

- $S$  — наибольшая площадь сечения выработки в пределах рабочей зоны, м<sup>2</sup>;
- $V_{\text{мин}}$  — минимальная скорость движения воздуха, м/с.

### **Расчет количества воздуха по наибольшему количеству горнорабочих**

Расчет воздуха по количеству горнорабочих в смене ( $\text{м}^3/\text{с}$ ) производится следующим образом:

$$Q^{\text{раб}} = q_{\text{раб}} \cdot n_{\text{раб}}$$

- $q_{\text{раб}}$  — норма подачи воздуха на одного подземного рабочего,  $\text{м}^3/\text{с}$ ;
- $n_{\text{раб}}$  — максимальное число людей, одновременно находящихся в выработке.

### **Расчет количества воздуха для проветривания тупикового забоя с помощью вентилятора**

Рассчитать количество воздуха, необходимое для проветривания рабочей зоны с помощью вентилятора местного проветривания ( $\text{м}^3/\text{с}$ ) можно по следующей формуле:

$$Q_{\text{вент}} = 1,43 \cdot k_y \cdot Q$$

- $Q$  — требуемый расход воздуха для тупиковой выработки,  $\text{м}^3/\text{с}$ ;
- $k_y$  — коэффициент, учитывающий утечки воздуха в трубопроводе.

Таким образом определяется количество воздуха, требуемое для проветривания рабочей зоны 2 (подготовительной выработки).

### **Расчет количества воздуха для блока 1**

Рассчитать расход воздуха для проветривания рабочей зоны 1 ( $\text{м}^3/\text{с}$ ) можно по следующей формуле:

*После расчета количества воздуха по каждому из факторов, необходимо провести сравнительный анализ результатов и в дальнейших*

$$Q_{\text{блок 1}} = k_{\text{блок}} \cdot (1,43 \cdot k_y \cdot Q_1)$$

- $k_{\text{блок}}$  — коэффициент запаса, учитывающий утечки через выработанное пространство;
- $Q_1$  — требуемый расход воздуха для проветривания рабочей зоны 1, м<sup>3</sup>/с.

### **Расчет количества воздуха для блока 2**

Рассчитать расход воздуха для проветривания рабочих зон 2 и 3 (м<sup>3</sup>/с) можно по следующей формуле:

$$Q_{\text{блок 2}} = k_{\text{блок}} \cdot (1,43 \cdot k_y \cdot Q_2 + Q_3)$$

- $k_{\text{блок}}$  — коэффициент запаса, учитывающий утечки через выработанное пространство;
- $Q_2$  — требуемый расход воздуха для проветривания рабочей зоны 2, м<sup>3</sup>/с.
- $Q_3$  — требуемый расход воздуха для проветривания рабочей зоны 3, м<sup>3</sup>/с.

### **Расчет количества воздуха для проветривания технологических камер**

Кроме того, необходимо рассчитать количество воздуха для проветривания технологических камер служебного назначения. Требуемое количество воздуха (м<sup>3</sup>/с) рассчитывается, исходя из необходимости его четырехкратного обмена в камере в течение одного часа:

$$Q_{\text{тк}} = \frac{4}{3600} \cdot V_{\text{тк}}$$

- $V_{\text{тк}}$  — суммарный объем выработок камеры, м<sup>3</sup>.

## Расчет количества воздуха, необходимого для проветривания рудника

Определить общее количество воздуха, необходимое для проветривания рудника ( $\text{м}^3/\text{с}$ ), можно следующим образом:

$$Q_{\text{руд}} = k_{\text{руд}} \cdot k_{\text{н}} \cdot (Q_{\text{блок 1}} + Q_{\text{блок 2}}) + Q_{\text{ту}} + \sum Q_{\text{тк}}$$

- $Q_{\text{блок 1}}$  — расход воздуха для проветривания рабочей зоны 1,  $\text{м}^3/\text{с}$ ;
- $Q_{\text{ту}}$  — расход воздуха для проветривания транспортного уклона,  $\text{м}^3/\text{с}$ ;
- $k_{\text{руд}}$  — коэффициент запаса воздуха, учитывающий утечки воздуха в выработках откаточного горизонта по пути к потребителям;
- $k_{\text{н}}$  — коэффициент, учитывающий неравномерность распределения воздуха;
- $Q_{\text{блок 2}}$  — суммарный расход воздуха для проветривания рабочих зон 2 и 3,  $\text{м}^3/\text{с}$ ;
- $\sum Q_{\text{тк}}$  — суммарный расход воздуха на проветривание технологических камер,  $\text{м}^3/\text{с}$ .

## Заполнение дерева участков

После проведения расчета необходимо **задать участкам свойства: название, цвет, а также загрязнение проходящего воздуха** для рабочих зон и камер служебного назначения. Это позволит автоматически отображать свежую и исходящую струи воздуха.

Боковая панель →  
Участки рудника →  
Общее

Далее **включить отображение** требуемого и входящего количества воздуха.

После чего необходимо **занести требуемые расходы воздуха** в дерево участков рудника. Для транспортного уклона между горизонтами – 450 м и – 500 м принимается значение в 5 м<sup>3</sup>/с.

Для очистных и подготовительных выработок, технологических камерам, а также рудника в целом требуемые расходы задаются исходя из результатов расчета. Заполненное дерево участков рудника позволяет анализировать обеспеченность отдельных потребителей, величину утечек, а также находить рециркуляционные контуры движения воздуха и разрабатывать мероприятия по повышению эффективности проветривания.

*Боковая панель →  
Участки рудника →  
Вид*

*Боковая панель →  
Участки рудника →  
Общее →  
Требуемый расход  
задается вручную*

## **Задание № 5**

### **Решение вентиляционных задач**

#### **Цель:**

Разработать мероприятия по обеспечению рабочих зон необходимым количеством воздуха, учитывая надежность проветривания и его энергоэффективность.

#### **Задачи**

1. Провести проверку обеспечения рабочих зон требуемым количеством воздуха.
2. Провести проверку наличия рециркуляционных контуров и последовательного проветривания.
3. Провести расчет устойчивости проветривания рудника.
4. Проанализировать энергоэффективность работы главной вентиляторной установки.
5. При необходимости разработать мероприятия по улучшению проветривания рабочих зон.

#### **Исходные данные:**

- Модель вентиляционной сети с результатами расчета количества воздуха, необходимого для проветривания горных работ.

*После того, как модель показывает фактическую картину распределения воздуха, с ее помощью можно проводить анализ вентиляционной сети и смотреть, как те или иные мероприятия или технические решения влияют на проветривание рудника.*

## Проверка обеспечения рабочих зон требуемым количеством воздуха

Сначала необходимо сравнить входящие расходы воздуха с требуемыми расходами. Для этого следует **включить отображение** требуемого и входящего количества воздуха.

Для создания безопасных условий труда входящие расходы воздуха должны быть не менее требуемых. В тоже время, с точки зрения энергоэффективности входящие расходы воздуха не должны превышать требуемые расходы более чем на 10 %.

Чтобы получить данные о проветривании участков рудника в редактируемом формате для вставки в отчет нужно **экспортировать таблицу** участков.

[Боковая панель →](#)

[Участки рудника →](#)

[Отчет →](#)

[Обеспечение участков необходимым количеством воздуха](#)

Мероприятиями по обеспечению рабочих зон требуемым количеством воздуха, являются: установка перемычек, расчистка завалов, герметизация надшахтных зданий, изменение параметров работы главной вентиляторной установки, установка дополнительных вентиляторных установок, проходка дополнительных выработок и другие.

## Проверка наличия рециркуляционных контуров и последовательного проветривания

Далее требуется **проверить наличие** рециркуляционных контуров при проветривании.

[Вентиляция →](#)

[Расчет →](#)

[Проверка рециркуляции](#)

Под рециркуляцией понимается повторное использование части отработанного воздуха при проветривании горных участков. Неконтролируемая рециркуляция в пределах горного участка или шахтного поля может вызвать накопление взрывоопасных газов, которое сложно отследить. В данной работе рециркуляция воздуха в руднике не допустима.

После чего нужно **проверить наличие последовательного проветривания** рабочих зон.

Согласно правилам безопасности, вентиляция рудника должна осуществляться так, чтобы отдельные участки, блоки, камеры и рабочие забои имели независимое друг от друга проветривание за счет общешахтной депрессии. Это требуется для обеспечения безопасного проветривания в аварийных ситуациях.

К мероприятиям по исключению рециркуляции и последовательного проветривания, относится регулирование распределения воздуха за счет перемычек.

## **Проверка устойчивости проветривания рудника**

В исследованиях по вентиляции рудников доказано, что исходные сопротивления выработок могут изменяться в пределах 34 %. Изменение может быть вызвано уменьшением поперечного сечения выработки из-за горного давления или использования ее в целях

*Однако, существует управляемая рециркуляция, которая позволяет безопасно уменьшить затраты на проветривание. Подобные системы вентиляции разрежены и применяются в калийных рудниках.*

*[Боковая панель →](#)  
[Участки рудника →](#)  
[Вид →](#)  
[Используемый воздух](#)*

складирования, а также работой технологического оборудования и старением вентиляционных сооружений.

Под устойчивостью проветривания рудника понимается способность вентиляционной сети рудника сохранять заданные расход и направления движения воздуха при изменении аэродинамических сопротивлений выработок.

Расчет устойчивости движения воздушных потоков и оценки надежности включает в себя многократный расчет воздухораспределения в вентиляционной сети со случайными значениями исходных сопротивлений. Проветривание выработки считается устойчивым, если гарантированные расходы являются положительными.

Для этого необходимо **произвести расчет устойчивости** движения воздуха.

*Вентиляция →  
Расчет → Оценка  
устойчивости*

Затем необходимо проанализировать распределение гарантированных расходов в выработках рудника. Для этого следует **включить отображение гарантированных расходов** на схеме.

*Вид → Вентиляция →  
Модельные данные →  
Распределение  
гарантированных  
расходов*

Неустойчивость движения воздуха не представляет опасности в сбоях между параллельными воздухоподающими, либо параллельными вентиляционными выработками, по которым воздух движется в одном направлении. Опасность представляют случаи, когда из-за опрокидывания воздушной струи в рабочие зоны начинает поступать загрязненный воздух.

В случае если опрокидывание струи воздуха является опасным, следует применить ряд мероприятий для их уменьшения. К таким мероприятиям относятся регулирование распределения воздуха за счет перемычек и изменение параметров работы вентиляторных установок.

## Анализ энергоэффективности проветривания

Анализ распределения энергозатрат в горных выработках позволяет выявлять участки повышенного энергопотребления и трудно проветриваемые зоны.

Прежде всего нужно **оценить энергопотребление** главной вентиляторной установки. Затем необходимо **включить отображение энергетических затрат** на схеме.

*Свойства →*

*Вентиляция*

*Вид → Вентиляция →*

*Затраты →*

*Распределение  
энергозатрат*

После чего следует выявить наиболее трудно проветриваемые выработки вентиляционной сети, энергозатраты на проветривание которых составляют 50 Вт на метр и более.

К мероприятиям по повышению энергоэффективности проветривания относятся регулирование режима работы вентиляторных установок, расчистка выработок, увеличение сечения выработок и проходка дополнительных выработок.

*Следует учесть, что мероприятия по снижению сопротивления некоторых трудно проветриваемых выработок бывают нецелесообразными, например, увеличение*

## **Разработка мероприятий по улучшению проветривания рабочих зон**

В случаях, когда входящие расходы воздуха не соответствуют требуемым расходам, имеются рециркуляционные контуры или рабочие забои проветриваются последовательно, необходимо применить ряд мероприятий для регулирования распределения воздуха в руднике.

Все способы регулирования распределения воздуха подразделяются на положительные и отрицательные.

Положительными являются способы, не связанные с увеличением аэродинамического сопротивления выработок. К числу таких способов относятся: изменение параметров работы имеющихся вентиляторов, установка в выработках дополнительных источников тяги, изменение параметров выработок, приводящее к снижению сопротивления (увеличение площади поперечного сечения, уменьшение суммарной длины проветриваемых выработок, уменьшение шероховатости поверхности и проходка дополнительных выработок).

Положительное регулирование применяют для увеличения подачи воздуха в рудник или на отдельные трудно проветриваемые участки.

Отрицательные способы регулирования воздухораспределения приводят к увеличению аэродинамического сопротивления отдельных выработок и шахтной сети в целом. К числу таких

способов относятся: установка регуляторов (вентиляционные двери, паруса, глухие перемычки, перемычки с вентиляционным окном), изменения параметров имеющихся вентиляционных объектов, направленные на повышение их сопротивления, а также некоторые изменения параметров проветриваемых выработок (уменьшение площади поперечного сечения выработки, увеличение ее длины и шероховатости поверхности).

Отрицательное регулирование применяют для снижения утечек воздуха и изменения тракта его движения.

Первоначально выполняются мероприятия, направленные на подачу в рудник требуемого количества воздуха через воздухоподающие стволы. И только затем производятся мероприятия по его распределению в руднике.

Объем подаваемого в рудник воздуха зависит от производительности главных вентиляторных установок и поверхностных утечек воздуха через устья вентиляционных выработок и надшахтные здания.

В случае, когда поверхностные утечки превышают 10 % от производительности вентилятора, необходимо разработать мероприятия по герметизации устьев вентиляционных выработок и надшахтных зданий.

*На практике через надшахтное здание скипового ствола сложно обеспечить утечки ниже 30 % производительности вентилятора.*

Производительность вентилятора оказывают зависит от угла наклона лопаток, и скорости вращения рабочего колеса. Но на коэффициент полезного

*В таком здании много технологических отверстий для движения сосудов.*

действия влияет только угол установки лопаток.

Поэтому необходимо сначала **задаться углом наклона лопаток**, обеспечивающим максимальный коэффициент полезного действия вентиляторной установки, а затем **изменять скорость вращения** вентилятора до достижения требуемого расхода воздуха.

*Свойства →  
Вентиляция*

После каждого редактирования параметров вентилятора необходимо **производить моделирование проветривания** для отслеживания изменений параметров работы вентилятора и распределения воздуха в руднике.

*Вентиляция →  
Моделирование  
проветривания*

Чтобы контролировать распределение воздуха в руднике, следует **включить отображение расходов воздуха** на схеме.

*Вид → Вентиляция →  
Модельные данные →  
Распределение  
расходов воздуха*

В случае, когда максимально возможная производительность вентилятора не обеспечивает рудник требуемым расходом воздуха, следует разработать мероприятия по снижению сопротивления рудника или предложить замену главной вентиляторной установки.

Чтобы получить рабочую точку вентилятора и его аэродинамическую характеристику в редактируемом формате для вставки в отчет нужно **экспортировать характеристику вентилятора**.

*Свойства →  
Вентиляция →  
Экспорт в Excel*

Когда в рудник поступает требуемое количество воздуха, необходимо произвести перераспределение расходов, входящих на участки рудника. Для этого сначала следует исключить утечки воздуха внутри

рудника, установив глухие перемычки в выработках, по которым воздух проходит мимо участков, требующих проветривания. После чего нужно ограничить участки с избытком воздуха с помощью регулируемых перемычек с вентиляционным окном.

Чтобы ограничить движение воздуха через участок нужно **изменить параметры имеющихся вентиляционных объектов**, подобрав сечение вентиляционного окна. При необходимости можно **добавить новые вентиляционные объекты**.

[Свойства →  
Вентиляция](#)

[Главная → Объекты  
на выработках](#)

При выборе места установки перемычки следует учитывать технологическое назначение выработки. Средства регулирования лучше устанавливать на вентиляционных выработках, где нет конвейерного транспорта и движения самоходной техники.

После изменения параметров вентиляционных объектов на участках с избытком свежего воздуха следует произвести **расчет воздухораспределения** и оценить изменение количества воздуха на тех участках, где наблюдалась его нехватка. Кроме того, необходимо отслеживать, чтобы общее количество поступающего в рудник воздуха не уменьшилось ниже требуемого.

[Вентиляция →  
Моделирование  
проветривания](#)

*Расчет распределения воздуха требуется производить после каждого добавления, удаления или изменения свойств вентиляционных объектов (вентиляторы, перемычки, завалы).*

Таким образом, регулируя параметры вентиляционных перемычек и вентиляторных установок необходимо обеспечить все участки рудника требуемым количеством воздуха.

При правильном регулировании движения воздуха в руднике вентиляция самого трудно проветриваемого участка должна осуществляться без ограничивающих перемычек.

Для обеспечения воздухом трудно проветриваемых участков допускается применение вспомогательных вентиляторных установок.

Выбрав место возникновения пожара, режим проветривания и сколько времени прошло с начала аварии, можно **отобразить задымление** выработок.

*Аварии →  
Показать задымление*

При необходимости можно открыть оперативную часть плана ликвидации аварии, привязанную к выбранной позиции.



# **АЭРОСЕТЬ**

*РАЗРАБОТАНА*

*В ПЕРМИ КОМАНДОЙ*

*ГОРНОГО ИНСТИТУТА*

[WWW.AEROSSET.NET](http://WWW.AEROSSET.NET)